

Anlage 2

Baudenkmäler im Geltungsbereich der Satzung

Lfd. Nr.	Straße	Haus-Nr.	Objekt/Beschreibung
1	Am Kerberg / Marktstraße	1 / 7	18. Jh., Fachwerkhaus, mit Blech verkleidet, seitlich verschiefert
2	Bachstraße	1	18. Jh., oben verschiefert, unten verputzt
3	Bahnhofstraße	5	nach 1900, Erdgeschoss verändert, z. T. Jugendstildekor, verputzt
4	Brückenstraße	4	18. Jh., Fachwerkhaus, z. T. verschiefert, Waschhaus: 18. Jh., verputzt
5	Emilienstraße	4	Ende 19. Jh., Schieferhaus, heute z. Z. mit Pappe verkleidet
6	Fröbelstraße	2	Anfang 20. Jh., verputzt, seitlich verschiefert
7	Fröbelstraße	5	2. Hälfte 19. Jh., Bruchsteinhaus mit Werksteinwänden
8	Hindenburgstraße	15	um 1900, Werkstein, verputzt
9	Hindenburgstraße	35	2. Hälfte 19. Jh., verputzt
10	Hindenburgstraße	56	Ende 19. Jh., verputzt
11	Im Baumhof	3 / 5	1785, freistehendes Herrenhaus mit Mittelgiebel, oben verschiefert, unten verputzt
12	Kaiserstraße	2b	19. Jh. Schieferhaus, Erdgeschoss verändert
13	Kaiserstraße	9	1700 (Ankerzahlen), Vogteihaus, verputzt mit Walmdach
14	Kaiserstraße	18/20	Ende 19. Jh., Schieferhaus, Erdgeschoss z. T. stark verändert
15	Kaiserstraße	22	frühes 19. Jh., Schieferhaus, Erdgeschoss verändert
16	Kaiserstraße	38	1759, verputzt, Erdgeschoss verändert
17	Kaiserstraße	40	barocke Haustür, E. 18. Jh., im Eingang eines modernen Geschäftshauses

18	Kaiserstraße	47	18. Jh., verputzt, Erdgeschoss verändert
19	Kaiserstraße	60	2. Hälfte 19. Jh., verputzt
20	Kaiserstraße	64	Ende 19. Jh., verputzt
21	Kaiserstraße	66	1898, verputzt
22	Kaiserstraße	69	Ende 19. Jh., verputzt
23	Kaiserstraße	70-72	2. Hälfte 19. Jh., verschiefert
24	Kaiserstraße	74	2. Hälfte 19. Jh., Fachwerk, Front verputzt
25	Kaiserstraße	75	Mitte 19. Jh., verputzt, Seite verschiefert
26	Kaiserstraße	79a / 79b	2. Hälfte 19. Jh., Bergisches Haus, Fenster z. T. verändert
27	Kaiserstraße	83	19. Jh., Bergisches Schieferhaus
28	Marktstraße	2	18. Jh., Bergisches Haus
29	Marktstraße	4/6	Nr. 4, 18. Jh., Bergisches Haus Nr. 6, 18. Jh., Bergisches Haus, Erdgeschoss verändert
30	Marktstraße	7	s. Am Kerberg 1
31	Marktstraße	9	um 190, neo-barock, verschiefert, verändert
32	Marktstraße	11	Ende 19. Jh., verputzt, Giebel verschiefert
33	Marktstraße	13	um 1900, Schiefer, Sockel Bruchstein, z. T. verputzt
34	Marktstraße	14	18. / 19. Jh., Schieferhaus
35	Marktstraße	15	Ende 18. Jh., /Anfang 19. Jh., Schieferhaus, Erdgeschoss verputzt
36	Marktstraße	16	Ende 19. Jh., Erdgeschoss verändert, Schieferhaus
37	Marktstraße	18	19. Jh., Bergisches Schieferhaus, Sockelgeschoss verändert
38	Moltkestraße		Kath. Pfarrkirche 1888 f., 1895 (Heinrich Wiethase), neugotische Saalkirche mit Querhaus und Westturm (nur Westturm

erhalten)

39	Moltkestraße	1/1a	19. Jh., Schieferhaus, Erdgeschoss verändert
40	Schützenstraße	1	19. Jh., Bergisches Haus, Erdgeschoss verändert
41	Schützenstraße	9	um 1900, Schieferhaus
42	Schützenstraße	11	um 1800, Bergisches Haus
43	Schützenstraße	20	Ende 19. Jh., verputzt und Klinker
44	von-Steinen- Straße		Ev. Pfarrkirche, Turm Mitte 12. Jh. Langhaus, später im 15. Jh., südliches Seitenschiff, Querschiff und Chor erweitert
45	Von-Steinen- Straße	2	17./18. Jh., Schiefer, Erdgeschoss, Putz
46	Wilhelmstraße	30	2. Hälfte 19. Jh., verschiefert Erdgeschoss verändert